

Advance - Gamme métal 6.1 / SP1



Ce document décrit les améliorations et corrections apportées par le Service Pack 1.

MODELISATION

- Suppression d'une interruption brutale lors de la manipulation des poignées d'une poutre cintrée comportant des découpes
- La longueur physique était mal calculée pour certaines poutres cintrées. Ceci a été corrigé.

FICHIERS CN

- Le contrôle de la pince fonctionne correctement

MANAGEMENT TOOLS

- La prévisualisation du Management Tools pour les listes fonctionne correctement

REPERAGE

- Le repérage des pièces obtenues par symétrie fonctionne correctement
- L'application repère correctement les plats pliés identiques



PLANS

- Suppression d'une interruption brutale survenant dans certains cas, lors de la création de plans.

GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS

- Suppression d'une interruption brutale survenant dans certains cas, lors de la mise à jour de plans

DIVERS

- L'installation enregistre correctement le fichier DSCRootsCOM.dll
- Certains problèmes ont été corrigés dans l'API Lisp
- Un problème de compatibilité avec Advance - Gamme béton a été corrigé