

Advance Concrete 2013 / Hotfix 1



Tento dokument popisuje změny v Hotfixu 1 pro Advance Concrete 2013.

OBECNÉ

- Několik oprav v překladu uživatelského rozhraní
- Kosmetické úpravy v uživatelském rozhraní
- Úpravy v balení "Education"
- Úvodní dialog (dialog výběru verze) – Opraveno chování volby "Již nezobrazovat"
- Doplněny některé chybějící popisky tlačítek
- Drobné úpravy v nastavení výchozí země
- Správné chování volby "Vypnout stručný panel vlastností"
- Příkaz "Výběr podle typu" v některých případech způsoboval pád
- Výchozí: Nový projekt je vytvářen v režimu jednoho výkresu (stejně chování jako v předchozí verzi AC)
- Několik vylepšení v uchopování objektů

MODEL

- Nyní je možné upravovat prvky Advance Concrete taky pomocí příkazů zkos a zaobli
- Konverze sloupu ve tvaru T na 3D těleso
- Zobrazování kruhových pilot
- Symbol otvoru ve stěně se měnil během vytváření otvoru
- Dodatečná modifikace symbolu otvoru ve stěně
- Zobrazování symbolů dveří
- Pád při vytváření otvoru do desky

VÝKRESY

- Nežádoucí zprávy v příkazovém řádku při vytváření horního/dolního pohledu
- Pád v určitém modelu po vytvoření půdorysu
- Rámeček skupiny průsečné kóty byl příliš velký
- Průsečná kóta umístí kótu na symbol desky a uchopovací čáry
- Nesprávné zobrazování výškové kóty v režimu "inverze"
- Nesprávné zobrazování výškové kóty v režimu "inverze"
- Některé kótovací čáry jsou viditelné v ostatních výkresech
- Pád při změně měřítka kóty
- Pád při použití asociativní kóty ve výkrese v palcích
- Pád při použití asociativní kóty ve výkrese v palcích
- Nesprávný výpočet výkresů řezu po některé úpravě vlastností výkresu
- Nesprávný výpočet výkresů řezu po některé úpravě vlastností výkresu
- Nesprávné chování odpojených/připojených výkresů po jejich přejmenování
- Úpravy v aktualizaci informací pro všechny druhy výkresů
- Úpravy v aktualizaci informací pro všechny druhy výkresů
- Pád během aktualizace výkresu v některých specifických DWG souborech
- Pád během aktualizace seskupených výkresů

VÝZTUŽ

- Náhled ve vlastnostech množstevního vykladení
- Náhled ve vlastnostech množstevního vykladení
- Editace prutu – opraveno chování volby “přidat úsek”
- Nesprávné množství pro prut po změně typu přímého kladení
- Chybové hlášení při změně definice pro kladení z ohýbané sítě na prut
- Bodové pruty s rozdílnými průměry mají po vytvoření stejné číslo položky
- Zobrazení 8 pro řady sítí není správné po změně některých vlastností
- Pád ve vlastnostech ohýbané sítě
- Prázdné pole třídění ve vlastnostech výkazu výztuže
- Pád při vytváření výkazu výztuže
- Pád při změně měřítka výkazu na rozvržení
- Vylepšení ve výkonu při umisťování symbolů
- Zobrazení háků pro spony
- Poznámky k výztuži také pro množstevní vykladení
- Uspořádání symbolů po změně přesahů řady sítí
- Množství pro řadu sítí s množstevním vykladením
- Pád při změně definice pro volné vykladení
- Pozice textu pro symbol “hrabičky”
- Prázdný seznam atributů při vytváření nového symbolu výztuže
- Některé chybějící body návrhu dynamických výztužných řešení
- Pád během vytváření výkresu výztuže prvků s dynamickým vyztužením

ROZVRŽENÍ

- Chybové hlášky během aktualizace rozvržení v některých specifických DWG výkresech
- Vytvoření nového výkresu (rozvržení) nefunguje korektně
- Některé externí reference nejsou v rozvržení správně aktualizovány
- Vlastnosti rozvržení: prázdný seznam pohledů v některých případech
- Změny provedené ve vlastnostech rozvržení nejsou uloženy do DWG souboru
- Problémy v zjednodušeném zobrazení výřezů
- Aktualizace rozvržení změní velikost výřezu
- Pád při dvoukliku dovnitř výřezu
- Vylepšení ve výkonu při otevření a aktivaci rozvržení

VÝMĚNA DAT

- Tabulky výztuže umístěné na rozvržení nejsou exportovány
- Tabulky výztuže exportované do excelu jsou prázdné
- Pád při exportu výkresu se specifickým nastavením hladin
- Pád při exportu rozvržení se specifickým nastavením hladin
- Rozvržení exportované do DWG: prvky vytvořené ve výkresovém prostoru nejsou exportovány
- Texty umístěné v rozvržení nejsou exportovány
- Exportované DWG soubory obsahují chyby
- Arche: Vícepolový nosník – každý segment má stejné jméno
- Arche: Formát rozvržení stránky nebyl korektně importován do AC
- Arche: Pád při importu specifického vícepolového nosníku do AC

LOKALIZACE

- Aktualizace poznámek k výztuži pro UK instalaci
- Úpravy pro francouzskou DWT šablonu
- Aktualizace francouzské knihovny sítí (doplněna síť PAV10)