

## OMD 2015 SP1 – HotFix1

---



Ce hotfix 1 pour OMD2015 SP1 apporte plusieurs améliorations au module ARCHE Dalle EC2.

En effet, plusieurs problèmes subsistaient après l'installation du Service Pack 1, notamment :

- La continuité entre panneaux de dalles n'était pas toujours prise en compte (Ref. 8728, 8718 et 8651).
- Les chapeaux (treillis soudés ou barres) étaient anormalement longs (Ref. 8722 et 8665).
- Une interruption brutale pouvait se produire lorsqu'une dalle comportait un sens de portée inhabituel (Ref. 8725).
- La vérification de la flèche par le rapport L/D pouvait donner des résultats incorrects (Ref. 8698 et 8683).
- La valeur de la flèche finale affichée dans la note ne correspondait pas à la valeur donnée graphiquement (Ref. 8695).

**Ce hotfix peut être installé sur une version OMD2015 SP1.**

Cordialement.

L'équipe technique.