

Advance Concrete 7.1 SP4 Opis zawartości



www.graitec.com

TECHNOLOGIA

Kompatybilność

→ Advance Concrete 7.1 SP4 jest kompatybilny z Windows Vista 32-bit.

→ Advance Concrete 7.1 SP4 jest kompatybilny z AutoCAD 2008 i AutoCAD Architecture 2008.

Kompatybilność z OMD 15.1

→ Advance Concrete 7.1 SP4 jest kompatybilny z OMD 15.1.


GTC - Usprawnienia

→ Dodano nowy pasek narzędzi do importu, eksportu i synchronizacji danych przez format GTC.




→ Dodano nowy skrót w menu programu do obsługi formatu GTC.

→ Ulepszono interfejs synchronizacji przez GTC:



→ Ulepszono import i eksport plików GTC.

→ Identyfikator "ID GTC" jest teraz dostępny również w oknie właściwości obiektu AutoCAD.



Eksport do Arche

→ Poprawiono eksport do Arche Effel i Arche Structure przy zaznaczonej opcji „Przelicz osie elementów” w oknie Ustawień.

Zapis plików

→ Rozwiązano problem powodujący utratę danych Advance Steel podczas zapisywania modelu Advance Steel w Advance Concrete.

→ Usunięto problemy powodujące występowanie „odzyskiwania” podczas korzystania z funkcji xref.

→ Rozwiązano problem związany z komunikatem “operacja w toku”, którego wystąpienie czasami uniemożliwiało zapis.

→ Usprawniono sposób wykorzystania pamięci.

→ Tworzenie nowych rysunków w AutoCAD – otwieranie rysunków w wersji czeskiej zostało poprawione.

Szybkość działania programu

→ Czas otwierania plików został przyspieszony o 50 %.

→ Dodano możliwość wysyłania rysunków za pomocą opcji e-Transmit.

Siatka

→ Tekst w symbolu osi siatki jest teraz wyświetlany zawsze pośrodku symbolu.

Rysunek

Widoki

→ Usunięcie widoku z dowolnej grupy powoduje usunięcie wyłącznie rysunku związanego z usuniętym widokiem.

Kreskowanie słupów

→ Kreskowanie słupów na przekrojach definiowanych przez użytkownika jest teraz wyświetlane prawidłowo.

Rysunki zbrojenia

Zestawienia –Wyświetlanie sumy ciężarów

→ Usunięto problem powodujący wyświetlanie ### w polu sumy ciężarów w zestawieniu stali.

Wyświetlanie symbolu linii śledzącej

→ Symbol linii śledzącej jest teraz wyświetlany prawidłowo.

Wymiar szyku

→ Wymiary oraz symbole szyku zbrojenia nie są już usuwane podczas przypisywania ich do innego pręta definiującego.

→ Elementy stworzone w grupie rysunków są teraz rozmieszczane prawidłowo na warstwach tzn. zgodnie z wybranym standardem.

Dokument

Plotowanie seryjne

→ Przy korzystaniu z seryjnego plotowania usunięto problem powodujący generowanie pustych arkuszy.

Sposób prezentacji kreskowania

→ Poprawiono sposób prezentacji kreskowania w trybie Dokument.

Inne poprawki

→ Poprawiono polskie, czeskie oraz niemieckie tłumaczenia interfejsu programu