

Advance Staal 7.1 / SP2



Dit document beschrijft de verbeteringen in Service Pack 2.

POSITIONERING

- Tijdens verplaatsing van een object gaat het onderdeel markering niet verloren, wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderdeel nummering "Onderdeelnummer (voor hoofddelen) = Merknnummer"

VERBINDINGEN

- Beide zijden hoekaansluiting"
- De verbinding maakt geen dubbele gaten meer.

LIJSTEN

- BOM model extractie werkt nu ook op een selectie.
- "Gebruikt voor lijst" onderdeel vlag wordt correct toegepast op BOM totalen.
- BOM problemen tijdens het maken van onderdeel tekeningen zijn opgelost.

TEKENINGAANMAAK

- Gelijke details van het zelfde onderdeel worden gemaakt op verschillende tekeningen
- Handmatige boog bematingen worden correct aangepast na wijziging van de detail schaal.
- Problemen bij detaillering van gebogen profielen zijn opgelost.
- Probleem bij detaillering van samenstellingen op een A0 volledige pagina is opgelost.

IMPORT/EXPORT

- PSS correctie t.b.v. export probleem

NC BESTANDEN

- Probleem met NC bestanden voor een specifiek soort gevouwen profielen is opgelost.