

Advance – Staal serie 6.1 / SP1



Dit document beschrijft de verbeteringen in Service Pack 1.

MODELLERING

- Het verplaatsen van grippunten op gebogen profielen met een inkorting veroorzaakt geen crash meer
- De verkeerde lengte calculatie voor enkele gebogen profielen is opgelost. Dit is verbeterd.

NC BESTANDEN

- NC gat controle routine veroorzaakt geen foutmeldingen meer voor goede gaten

MANAGEMENT TOOLS

- Management Tool rapport preview veroorzaakt geen crash meer

POSITIONERING

- Nummernen van gespiegelde merken werkt weer correct
- De nummering voor ontvouwen profielen is gecorrigeerd



TEKENINGAANMAAK

- Probleem met het crashen van AS tijdens het aanmaken van tekeningen is opgelost. Dit is verbeterd.

TEKENINGSMANAGER

- Probleem met crashes tijdens het updaten van tekeningen is opgelost

OVERIGE

- De setup registreerd nu de file DSCRootsCOM.dll wel goed
- Enkele problemen die te maken hebben met Lisp API zijn gecorrigeerd
- Een probleem met de compatibiliteit tussen Advance Beton en Advance Staal is gecorrigeerd