

Advance Concrete 2012 / SP1



Tento dokument popisuje vylepšení v **Service Packu 1** pro **Advance Concrete 2012**.

OBECNÉ

- V SP1 bylo analyzováno a opraveno více než 370 problémů
- Dialog výběr AutoCADu při spuštění Advance: AutoCAD je možné vybrat poklikáním
- Bylo analyzováno a opraveno několik „Crash reportů“ zaslaných uživateli
- Zobrazení objektů Advance Steel ve výkresech Advance Concrete a naopak
- [5029] Změny ve faktoru typu čáry jsou korektně uloženy ve výkresech DWG

MODELOVÁNÍ

Následující problémy byly opraveny:

- [7042] Pád při orbitu ve specifickém zobrazovacím stylu
- [7580] ACIS objekty převedené na desky byly vymazány při příkazu „audit“
- [7160] Není možné změnit výchozí hodnoty pro otvory
- [6325] Někdy nebyly v řezech rozeznány standardní otvory v deskách
- [6197] Použití uživatelského stylu (.rsf & .htc) se zobrazením dle materiálu
- [5720] Problém s nástrojem „výběr podle více kritérií“
- [6506] čára otvoru ve stěně by měla být vždy viditelná

VÝKRESY /ROZVRŽENÍ

Následující problémy byly opraveny:

- [7430] V některých případech nebylo možné aktualizovat rozvržení
- [6835] Název výřezu není zobrazen na prvním vytvořeném rozvržení
- [6647] Izometrické pohledy: V některých případech není možné vytvořit izometrické pohledy a objeví se chybová hláška
- [6198] Horizontální řezy ve výkresech výztuže: Ztráta některých parametrů pro úpravu čáry řezu
- [6446] Výkresy výztuže: Názvy řezů ve výkresech výztuže již nejsou limitovány 19 znaky
- [4323] Po aktualizaci výkresu již nezmizí rozložené prvky
- Asociativní kóty vybrané pomocí nástroje „výběr podle typu“ nemohou být posunuty
- Asociativní kóty: Nesprávné chování uzlového bodu vzdálenosti
- Bloky s ACIS objekty jsou již korektně zobrazovány ve výkresech výztuže
- Kopie asociativní kóty do jiného podlaží již nezmění rozteč
- Výšková kóta: Zrcadlení kóty
- Opraveno číslování lokálních spodních řezů
- Změna barvy rastru vyvolá nutnost aktualizace

VÝZTUŽ

Následující problémy byly opraveny:

- [5617] Správce stylů zobrazení: Bylo přidáno nastavení pro 3D pruty
- [5298] Vykladení řezu: v některých případech nešlo posouvat rozkreslení prutů
- [4564] Kóty vykladení: Volba "Vzdálenost do bednění" v některých případech byla ve špatných jednotkách
- [7334] Změna měřítko prutu výztuže se zobrazením „rozkreslení“ pomocí navigátoru
- [5726] 3D Power: Ve speciálních případech nejsou některé pruty viditelné ve specifických řezech výkresu výztuže
- [3291] Špatný kód tvaru pro přímý prut v normě pro VB
- [6998] V některých případech chyběly ve výkresech výztuže po vytvoření pohledu některé pruty
- [6275] 3D prohlížeč: Chybné zobrazování ohýbané sítě
- [4785] 3D prut: Chybný výpočet délky
- 3D prut: Počet ve vykladení se měnil při změně pohledu definice
- 3D Power: Jednotlivé kladení zobrazuje pod v chybném umístění
- Rozkreslení prutů v kóte vykladení je správně aktualizováno při změně definičního prutu
- Rozkreslení prutů ve výkazech: Dvojklik na rozkreslení aktivuje uzlové body pro přesun textu nebo kóty
- Rozkreslení ohýbané sítě je korektně aktualizováno při změně zobrazení ve vlastnostech ohýbaných sítí
- Kladení ohýbaných sítí: Změna směru ohýbání zachová nastavení délky sítě na „plný“
- Příkaz "Protáhni" může být korektně použit na řezy sítěmi
- Příkaz "Protáhni" může být korektně použit na volné vykladení
- Zobrazení vykladení se 3 pruty... – Problém s chybějícími uzly
- Rozložení oblasti sítí (grtcrepartmesh): je možné změnit rozměr sítí
- Posunutí přesahu: Použití funkce "posunutí přesahu" posune segment také v rozkreslení
- Přechíslování: Problém se "smíšenými" čísly pozic

VÝKAZY MATERIÁLU

Následující problémy byly opraveny:

- [4814] Rozkreslení ve výkazech jsou příliš malé a ne zcela viditelné
- [5426] Export do Excelu: informace se exportovaly jako obrázek, ne jako text
- [6924] Výkaz konstrukčních prvků vyexportovaný do Excelu nezobrazuje atributy <OpeningName> a <ThickName>
- [7213] Výkaz zobrazuje přírůstek ale také jednotky
- Zvýraznění výkazu: Jsou také zvýrazněné ohýbané sítě ve vykladení řezu

LOKALIZACE/PŘEKLAD /PROSTŘEDÍ

- [6879] Aktualizace: Annotations.mdb pro Česko
- [7208] Aktualizace: Tabulky a symboly pro Polsko
- [7208] Aktualizace: Výchozí symboly
- [7208] Aktualizace souboru bars.mdb barevnými kódy dle průměru pro Polsko
- [7208] Výchozí zobrazení rozkreslení prutů bylo pro Polsko nastaveno na „výchozí“
- Některé drobné opravy v překladu uživatelského rozhraní
- Oprava v překladu pro "Automatický popis" a "Automatické rozkreslení"

Poznámka:

Číslo v závorkách [xxx] je reference na GRAITEC Helpdesk.