

Advance Concrete 2012 / SP1 – Hotfix



Tento dokument popisuje chyby opravené v **Hotfixu** pro **Advance Concrete Service Pack 1**.

- Vlastnosti výkresu: Během editace šraf dle materiálu nelze kliknout na OK
- Vlastnosti výkresu: Po provedení aktualizace nelze editovat řezy kolmé k rastru
- Výkon: Pokud se vyskytlo více stop na objektu, tak došlo k přepsání paměti
- Symboly výztuže: <TotalQuantityDrawing> započítává definice skryté systémem “3d power”
- [7935] - Výztuž: Téměř totožným prutům bylo přiřazeno rozdílné číslo položky
- [7904] - Výkresy / Spodní pohled: Šrafy skrytých objektů byly přiřazeny špatným objektům

Poznámka:

Číslo v závorkách [xxx] je reference na GRAITEC Helpdesk.