

Advance Concrete 2013 / HotFix1



Ce document décrit les corrections et améliorations apportées par le **Hotfix 1** pour **Advance Concrete 2013**.

GENERAL

- Plusieurs corrections de traduction du GUI,
- Amélioration de l'affichage du GUI,
- Ajustements du package de licence "Éducation",
- Fenêtre de démarrage - Correction du fonctionnement de l'option "Ne plus afficher cette boîte de dialogue",
- Ajout de certaines info-bulles manquantes,
- Ajustement du paramètre pays par défaut,
- Correction du fonctionnement de l'option "Désactiver barre de propriétés rapide",
- La commande "Sélection par type" causait un arrêt brutal dans certains cas,
- Par défaut : Option par défaut : Un nouveau projet est désormais créé en un simple DWG (fonctionnement similaire aux versions anciennes),
- Plusieurs améliorations des points d'accroches.

MODÈLE

- Les options Chanfrein et Raccord sont désormais disponible sur les éléments Advance Concrete,
- Coorection de la requalification des poutres en T en ACIS,
- Coorection de la représentation de pieux ronds,
- Les symboles de réservations de voile changeaient lors de leur création,
- Gestion des symboles de réservations après création,
- Correction des symboles de porte,
- Correction d'un arrêt brutal après création d'une réservation de dalle.

DESSINS

- Messages intempestifs dans la ligne de commande à la création de vues de dessus/dessous,
- Correction d'arrêt brutal dans des cas spécifiques à la création de plancher haut,
- Correction de la taille du groupe des cotations par intersection,
- Les cotations par intersection plaçaient une côte sur les symboles de dalle et les lignes d'accroches,
- Correction de la représentation des cotations de niveaux avec "miroir",
- Amélioration des performances lors de la création des cotations associatives,
- Certaines lignes de cotations étaient visibles sur d'autres dessins,
- Correction d'un arrêt brutal lors du changement de l'échelle des cotations,
- Correction d'un arrêt brutal avec la cotation associative sur un dessin utilisant l'unité "pouces",
- Correction du fonctionnement de l'affichage des cotations avec les commandes "montrer" et "masquer",
- Correction du mauvais calcul des coupes après certaines modifications des propriétés du dessin,
- Correction d'un arrêt brutal dans certains cas lors de la création d'une vue dessus/dessous,

- Correction du fonctionnement de l'option lier / délier des dessins après avoir renommés les dessins,
- Ajustement de la mise à jour des informations pour tous les types de dessins,
- Les modifications de la trame nécessitaient une mise à jour du dessin,
- Correction d'un arrêt brutal lors de la mise à jour de fichiers DWG spécifiques,
- Correction d'un arrêt brutal lors de la mise à jour de dessins groupés.

FERRAILLAGE

- Correction de l'aperçu des propriétés de répartition quantitative,
- Correction d'un problème de visibilité pour les cadres lors de la création,
- Correction de la commande "Ajouter segment" de l'option "Éditer une barre",
- Correction d'un arrêt brutal à l'export d'un dessin utilisant des paramètres de calques spécifiques,
- Correction du message d'erreur lors du changement de l'acier de définition d'une barre en treillis soudés façonnés,
- Correction de barres coupées qui avaient le même numéro et des diamètres différents,
- Correction de la représentation 8 pour les rangés de treillis qui n'étaient pas correctement mise à jour après modifications de certains paramètres,
- Correction d'un arrêt brutal après accès aux propriétés de treillis soudés façonnés,
- Correction de champs vides dans les nomenclatures de barres,
- Correction d'un arrêt brutal lors de la création de nomenclature,
- Correction d'un arrêt brutal après modification de l'échelle de nomenclature en espace papier,
- Amélioration de la performance lors de l'insertion de symboles de barres,
- Correction de la représentation de l'ancrage des épingles,
- Ajout des notes pour les répartitions quantitatives,
- Arrangement des symboles après modifications du recouvrement des rangés de treillis soudés,
- Correction de la quantité de rangés de treillis avec la répartition quantitative,
- Correction d'un arrêt brutal lors de la modification de la barre de définition pour la répartition libre,
- Correction de la position du texte pour le symbole en râteau,
- Correction d'un attribut de nomenclature vide lors de la création d'un nouveau symbole de barre,
- Ajout de points de référence manquants par défaut pour le ferrailage dynamique,
- Correction d'un arrêt brutal lors de la création d'un dessin de ferrailage pour des éléments ayant une solution de ferrailage dynamique.

PRESENTATION

- Correction de messages d'erreur lors de la mise à jour de présentation sur certains fichiers DWG,
- Correction d'un mauvais fonctionnement lors de la création d'un nouveau plan (présentation),
- Certains XREFs n'étaient pas correctement mis à jour dans les présentations,
- Correction des propriétés des présentations : liste des vues dans certains cas,

- Correction sur des modifications effectuées sur les propriétés de présentation qui n'étaient pas sauvegardées,
- Correction d'un problème d'affichage avec l'option de fenêtre de présentation simplifiée,
- Correction de la mise à jour de présentation qui redimensionnait les fenêtres de présentation,
- Correction d'un arrêt brutal lors d'un double clic dans une fenêtre de présentation,
- Amélioration des performances lors de l'ouverture et l'activation d'une présentation.

ECHANGE

- Correction de nomenclatures de barres en présentations qui n'étaient pas exportées,
- Correction des nomenclatures exportées sur Excel qui étaient vides
- Correction d'un arrêt brutal à l'export d'un dessin utilisant des paramètres de calques spécifiques,
- Correction d'un arrêt brutal à l'export d'une présentation utilisant des paramètres de calques spécifiques,
- Présentation exportée en DWG : Les éléments créés en espace papier n'étaient pas exportés,
- Les textes placés en présentation n'étaient pas exportés,
- Corrections de fichiers exportés en DWG contenant des erreurs,
- Arche : Poutre multi-travée - Chaque travée avait le même nom,
- Arche : Le format de présentation n'était pas correctement importé dans Advance Concrete,
- Arche : Correction d'arrêt brutal lors à l'importation d'un poutre à plusieurs travées vers Advance Concrete.

LOCALISATION

- Mise à jour des notes sur les barres pour l'installation Royaume-Uni,
- Ajout de fichiers gabarits DWT pour le marché français,
- Mise à jour du catalogue français des treillis soudés (PAV10 ajouté).