

Advance Concrete 2013 / HotFix1



Acest document descrie îmbunătățirile și corecțiile din **Hotfix 1** pentru **Advance Concrete 2013**.

GENERAL

- Multiple corecții la nivelul interfeței utilizator
- Corecții cosmetice
- Ajustări pentru licență în versiunea "Educațională"
- Comportament corect, în cadrul ferestrei de pornire, la bifarea opțiunii "Nu mai afișa această fereastră"
- Au fost adăugate unele indicii (tooltips)
- Ajustări pentru setările implicite de țară
- Comportament corespunzător pentru opțiunea "Dezactivați Smartbar"
- Comanda "Selecție după tip" cauza în anumite situații blocarea programului. Această problemă a fost rezolvată.
- Implicit: Un nou proiect este creat cu opțiunea 'Un singur fișier DWG' (aceleași comportament ca în versiunile anterioare ale ADVANCE Concrete) - valabil pentru instalarea în limba franceză
- Multiple îmbunătățiri pentru punctele de acroșare

MODEL

- Este posibilă modificarea elementelor specifice ADVANCE Concrete folosind funcțiile Teșire și Racordare
- Conversia unei grinzi cu secțiune T în obiect de tip ACIS
- Reprezentarea piloților circulari
- Simbolurile pentru golurile în perete se schimbă în timpul creării golului
- Modificarea ulterioară a simbolului pentru golul în perete
- Reprezentarea simbolurilor pentru golurile de ușă
- Închiderea aplicației la crearea unui gol într-o placă

DESENE

- Au fost eliminate mesajele nedorite ce apăreau în linia de comandă la crearea unei vederi (de sus/de jos)
- Pentru un anumit model, crearea unei vederi în plan provoca închiderea aplicației. Această problemă a fost rezolvată.
- Cota de intersecție este încadrată într-un chenar de dimensiune corectă.
- Cotele de intersecție nu mai creează cote luând în considerare simbolul de placă și liniile de snap
- Cota de nivel "inversată" este reprezentată corect
- Performanță îmbunătățită la dispunerea cotelor asociative
- Unele linii de cotă sunt vizibile în alte desene. Această problemă a fost rezolvată.
- Modificarea scării de reprezentare provoca închiderea aplicației. Această problemă a fost rezolvată.
- Închiderea aplicației la utilizarea cotelor asociative pe un desen având unitățile de măsură în "inch". Această problemă a fost rezolvată.
- Ajustarea afișării cotelor la utilizarea comenzilor "afișare" și "ascunde"
- Desene de tip secțiune corecte după modificarea anumitor proprietăți ale secțiunii

- În anumite situații, crearea unei vederi (de sus/de jos) provoca închiderea aplicației. Această problemă a fost rezolvată.
- Comportament incorect pentru atașarea/detașarea desenelor grupate și redenumite
- Actualizarea informațiilor pentru toate tipurile de desene
- Modificarea informațiilor sistemului de axe necesita actualizarea desenelor
- Au fost rezolvate problemele ce provocau închiderea aplicației în timpul actualizării unor fișiere DWG și a desenelor grupate

ARMARE

- Previzualizare în lista de proprietăți a distribuției cantitative
- A fost rezolvată o problemă de vizualizare pentru o bară dreptunghiulară în tipul definiției
- Editarea unei bare - corecție la adăugarea unui segment de bară
- Cantitate pentru o bară era incorectă după ce era modificat tipul distribuției liniare
- Mesaj de eroare ce apărea după schimbarea unei definiții a distribuției din plasă sudată fasonată în bară
- Barele punct având diametre diferite primeau aceeași marcă. Această problemă a fost corectată.
- A fost corectată reprezentarea șirului de plasă sudată după modificare
- Închiderea aplicației la accesarea listei de proprietăți a plaselor sudate fasonate
- Câmpuri de sortare goale în extrasul de materiale
- Au fost rezolvate problemele ce provocau închiderea aplicației la crearea extrasului de materiale și la schimbarea scării pentru o lista din Layout
- Performanță sporită la amplasarea simbolurilor pentru o bară de armare
- Reprezentarea cârligului pentru agrafe
- Note și pentru distribuțiile cantitative
- Disponerea simbolurilor după modificarea suprapunerii șirului de plase sudate
- Cantitate pentru un șir de plase sudate în cazul unei distribuții cantitative
- Închiderea aplicației la schimbarea barei de definiție pentru o distribuție liberă
- Poziția textului în cadrul simbolului pieptăn
- Listă de atribute vidă în timpul creării unui nou simbol de bară
- Lipsa unor anumite puncte de referință în cazul soluțiilor de armare dinamică
- A fost rezolvată o problemă ce provoca închiderea aplicației în timpul creării planului de armare pentru elemente ce au asociate soluții de armare dinamice

LAYOUT

- Mesaje de eroare în timpul actualizării layout-ului pentru anumite fișiere DWG
- Crearea unei noi planșe (layout) nu funcționa corect. Această problemă a fost rezolvată.
- Anumite referințe externe (XREFs) nu erau actualizate corect în Layout. Această problemă a fost rezolvată.
- Proprietățile Layout-ului: Lista de vederi era vidă în anumite situații
- Modificările efectuate în proprietățile layout-ului sunt salvate împreună cu fișierul DWG
- Au fost corectate problemele de afișare folosind opțiunea de viewport simplificat
- Actualizarea unei planșe redimensionează viewport-urile
- Închiderea aplicației la efectuarea unui dublu-clic în cadrul unui viewport
- Performanță sporită la deschiderea și activarea unui layout

IMPORT/EXPORT

- Listele cu bare de armare dintr-un Layout sunt exportate
- Listele cu bare de armare exportate în Excel nu conțin nici o informație
- Închiderea aplicației la exportul unui desen ce conține anumite setări specifice ale layer-elor
- Închiderea aplicației la exportul unei planșe având o anumită setare pentru layere
- Planșă exportată în format DWG: Sunt exportate toate elementele create în zona de desen
- Textele definite în planșă nu sunt exportate
- Fișierele obținute prin export în DWG conțineau anumite erori. Această problemă a fost rezolvată.
- Arche: Grindă pe mai multe deschideri - fiecare segment are același nume
- Arche: Formatul de pagină pentru planșă este importat corect în ADVANCE Concrete
- Arche: A fost rezolvată o problemă ce provoca închiderea aplicației la importul în ADVANCE Concrete a unei anumite grinzi având mai multe deschideri.

LOCALIZARE

- Actualizarea notelor de bare pentru instalarea UK
- Ajustarea fișierelor DWT (Instalare cu setări pentru Franța)
- Actualizarea catalogului de plase sudate (Franța - PAV10)