

Advance Métal 7.1 / SP2



Ce document décrit les améliorations et corrections apportées par le Service Pack 2 pour Advance Métal 7.1.

REPERAGE

- Déplacer un objet ne fait plus disparaître le préfixe lorsque l'on utilise l'option d'après-repérage "Rep. pièce second.(pièce princip.) = Rep. ass."

ASSEMBLAGES

- "Assemblage par double cornière" : L'assemblage ne crée plus de trous en double.

NOMENCLATURES

- Les nomenclatures fonctionnent pour une création par sélection
- Les éléments dont l'option "Utilisé dans les listes" a été décochée sont correctement traités dans les listes
- Les problèmes de nomenclatures sur les plans de débit ont été corrigés



PLANS

- La valeur par défaut pour empêcher qu'une même pièce se retrouve sur plusieurs plans de fabrication fonctionne correctement
- Les cotations d'arc ajoutées manuellement sont correctement mises à jour après un changement d'échelle
- Les problèmes sur les plans de poutres cintrées ont été corrigés
- Un problème sur les plans d'assemblages au format A0 a été corrigé.

IMPORT/EXPORT

- PSS/ Correction d'un problème d'export

FICHIERS DSTV-CN

- Un problème avec les fichiers DSTV pour certains plats dépliés a été corrigé.