

Advance Steel 2011 SP1 – HotFix1



Tato aktualizace řeší následující problémy:

- [4319] Opravuje chybu "Příkaz probíhá", která může nastat za určitých podmínek při používání 3D Orbitu v režimu stínu.
- [4036] Vrací zpět změnu chování atributu "POS_NUM" z Advance Steel 2011 SP1.
- [5032] Opravuje chování tokenu POSNUM v nastavení jména souboru v procesech.
- [4850] Opravuje mrznutí aplikace po aktualizaci výkresu vyvolanou modifikací detailu.
- [4808] Jednotky výpisu na uživatelské šabloně závisejí na místním nastavení Windows.
- [5077] Opravuje problém se stabilitou funkcionality multi-user na AutoCADu 2009..