

## Advance Steel 2011 SP1 – HotFix1

---



Cette mise à jour corrige les problèmes suivants:

- L' erreur "Commande en cours" qui pouvait apparaitre dans des conditions particulières en utilisant l'orbite dans le style visuel réaliste.
- Le mauvais comportement de l'attribut "POS\_NUM" dans Advance Steel 2011 avec le SP1.
- Le mauvais fonctionnement de l'attribut POSNUM lorsqu'il est utilisé dans le titre des plans des process.
- Le blocage du programme après une mise à jour d'un plan lors de la modification d'un détail.
- Les unités des nomenclatures sur les modèles Utilisateurs qui ne correspondaient pas aux paramètres régionaux sous Windows.
- Des problèmes de stabilité en mode Multi-Utilisateur sous AutoCAD 2009.