

Advance Steel 2013 SP2 / HotFix2



Dieses Dokument beschreibt die Verbesserungen in **HotFix 2** für **Advance Steel 2013 Service Pack 2**.

ALLGEMEIN

- Ein spezieller Fall, bei dem die Profilquerschnittsauswahl in Anschlüssen eine Warnmeldung erzeugte, ist behoben.
- [11250] Die Kantblecherzeugung wertet wieder den Voreinstellungswert korrekt aus.
- [12220] Ein besonderer Fall, bei dem eine Polylinie nach dem Erstellen einer polygonalen Kontur nicht gelöscht werden konnte, ist behoben.
- [12309] Kantblecherzeugung funktioniert jetzt auch wieder zwischen identischen Rechtecken.

Hinweis: die Zahl in Klammern [xxx] ist die GRAITEC Helpdesk-Referenz.
