

Advance Steel 2013 SP2 / HotFix2



Questo documento descrive i miglioramenti nel **HotFix 2** per **Advance Steel 2013 Service Pack 2**.

GENERALE

- E' stato risolto un caso particolare dove la selezione della sezione nei giunti, provoca un messaggio di avviso.
- [11250] La creazione del piatto piegato ritorto, segue ancora la giustificazione di default.
- [12220] E' stato risolto un caso particolare dove una polilinea non può essere cancellata dopo la creazione di un contorno poligonale.
- [12309] Piatti piegati conici possono essere creati tra due rettangoli identici.

Nota: il numero tra parentesi quadre [xxx] è il riferimento GRAITEC Helpdesk.
