

Autodesk Advance Steel 2015 / HotFix 2



Ce document décrit les corrections apportées par le **HotFix 2** pour **Autodesk Advance Steel 2015**.

Ce correctif doit être installé sur votre version courante d'**Autodesk Advance Steel 2015**.

GENERAL

Ce hotfix inclut des corrections pour les situations où une fermeture inattendue du programme se produisait. Ces situations seront évitées pour les cas suivants:

- Lors de l'utilisation de l'outil "Mettre à jour les labels" disponible depuis le Gestionnaire de documents pour mettre à jour les plans;
- Lors de la modification de la hauteur de niveaux créés via le pilote du projet et contenant des éléments structurels;
- Lors de l'utilisation d'une requête sur les objets caméra via le pilote du projet;
- En essayant d'appliquer l'usinage "Raccourcir - Rallonger" sur les solides ACIS;
- Lorsque plusieurs sessions d'Autodesk Advance Steel ont été lancées en même temps;
- Lors de la modification des propriétés des chanfreins sur tôles sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows 8.