

OMD 2010 SP2 Evolutions



www.graitec.com

Le service pack 2 d'OMD 2010 apporte essentiellement une correction au système de protection, ainsi que deux améliorations sur le module ARCHE Poutre.

OMD

- Correction d'un problème : les licences réseau 2010 de ARCHE et/ou MELODY attachées à une clé NETHASP (USB ou parallèle) sur lesquelles Effel n'est pas présent ne fonctionnaient pas.

Arche Poutre

- Correction d'un problème : sur une poutre à 3 travées, la valeur de la flèche BAEL sur la travée centrale était surestimée.

Flèche BAEL	Poutre T 2.1	Poutre T 2.2	Poutre T 2.3
Flèche béton	Fgv -0.993 cm Fji -0.579 cm Fpi -0.771 cm Fgi -0.579 cm Fnui -0.605 cm	Fgv -0.806 cm Fji -0.497 cm Fpi -0.597 cm Fgi -0.497 cm Fnui -0.408 cm	Fgv -0.993 cm Fji -0.579 cm Fpi -0.771 cm Fgi -0.579 cm Fnui -0.605 cm
Flèche limite	Flim +- 1.130 cm	Flim +- 1.130 cm	Flim +- 1.130 cm

- Correction d'un problème : lorsque les aciers de montage étaient pris en compte dans le calcul, les aciers de chapeaux étaient placés en excès (trop longs).