

OMD 2012 SP2 – HotFix2



PROBLEME IDENTIFIÉ :

Export de ARCHE Ossature vers ARCHE Poteau : les efforts appliqués dans la **grande inertie du poteau** sont exportés en tant qu'efforts dans la **petite inertie** (et inversement).

CONSEQUENCE :

Les poteaux rectangulaires sont impossibles à ferrailer, car chargés dans leur sens défavorable.

A NOTER :

Cette erreur n'est en aucun cas la conséquence ou un effet indésirable du précédent hotfix.

Nous vous remercions de votre compréhension,

Cordialement,
L'équipe Technique GRAITEC

Ce hotfix est à installer sur une version OMD2012 SP2.