

OMD 2014 SP1 – HotFix1



Ce hotfix 1 pour OMD2014 SP1 corrige un problème lié au ferrailage de l'élément porté dans ARCHE Semelle.

En effet, nous nous sommes aperçus que la géométrie du fût n'était pas toujours correctement prise en compte par la routine de calcul chargé de ferrailer l'élément porté, ce qui pouvait aboutir à des sections d'acier incohérentes.

Ce hotfix peut être installé sur une version OMD2014 SP1.

Cordialement.

L'équipe technique.