

## Advance Concrete 2012 / SP1 – Hotfix

---



Dokument opisuje problemy rozwiązane w **Hotfix** dla **Advance Concrete Service Pack 1**.

- Właściwości rysunku: brak możliwości kliknięcia OK podczas edycji kreskowania według materiału.
- Właściwości rysunku: brak możliwości edycji przekrojów prostopadłych do siatki zaraz po wykonaniu aktualizacji.
- Wydajność: problem przepelnienia pamięci.
- Symbole zbrojenia: atrybut <TotalQuantityDrawing> zlicza definicje ukryte przez funkcję rozkładów 3D.
- [7935] - Zbrojenie: różne pozycje przypisane do prawie identycznych prętów.
- [7904] - Rysunki / widok od dołu: nieprawidłowe przypisanie kreskowania obiektów ukrytych.

---

Uwaga:

Numery w nawiasach [xxx] stanowią numer referencyjny GRAITEC Helpdesk