

## Advance Steel 2013 SP2 / HotFix2

---



Dokument opisuje zmiany oraz usprawnienia, jakie wprowadza **HotFix 2** dla **Advance Steel 2013 Service Pack 2**.

## OGÓLNE

- Ostrzeżenie pojawiające się w szczególnym przypadku podczas wyboru przekrojów dla połączeń zostało poprawione.
- [11250] Tworzenie zakrzywionej blachy giętej jest wykonywane z domyślnym wyrównaniem.
- [12220] Szczególny przypadek, w którym polilinia nie mogła być usunięta po utworzeniu z niej wielobocznego konturu został poprawiony.
- [12309] Stożkowe blachy gięte są tworzone również pomiędzy identycznymi prostokątami.

---

*Uwaga: Numery w nawiasach [xxx] stanowią numer referencyjny GRAITEC Helpdesk.*

---