

Melody 2009 SP 1 Contenu



 GRAITEC

www.graitec.com

TECHNOLOGIE

Tous les modules

→ La librairie GRTCLiveUpdate91u.dll était installée dans un dossier non partagé et était demandée à chaque démarrage des modules de Melody. Ce problème a été corrigé.

MELODY Portique

Dans ce module, les problèmes suivants ont été corrigés :

→ Les assistants pilotant les fenêtres de propriétés des barres et des noeuds ne fonctionnaient pas.

→ La fenêtre "Générer\Chargements\Exploitation" générait autant d'efforts sur groupe que les groupes avaient de barres.

→ La séquence d'impression pour chaque chargement imprimait chaque combinaison au lieu de chaque chargement.

MELODY Attaches

→ La résistance des encastresments poutre - poutre avec boulons précontraints aux efforts tranchants était sous-estimée.

Melody Bâtiment

→ Les icônes du menu fonctionnent correctement.