

Advance Stahlbau 6.1 / SP4



Dieses Dokument enthält die Verbesserungen des Service Pack 4 für Advance Stahlbau 6.1.

Die Installation von SP4 beinhaltet nicht SP3.

DETAILIEREN

- Ein relativer Ordner/Pfad kann für die Zeichnungsableitung angegeben werden.
- Löcher werden korrekt in 3D Ansichten eines Modells dargestellt.
- Ein Problem mit Werkstattzeichnungen für gebogene Träger (im Modell erzeugt von AutoCAD Kreisen) wurde behoben.
- Die manuellen Beschriftungen in Zeichnungen behalten ihre Position nach einer Aktualisierung.
- Bemaßungen, Beschriftungen und Rasterkreise gehen nicht mehr in bestimmten Fällen verloren nach einer Zeichnungsaktualisierung.
- Die Dateiversion wird nun korrekt in den Eigenschaften dargestellt.
- Keine fehlenden Linien in XRef Zeichnungen.
- Die Zeichnungen werden als "Update erforderlich" gekennzeichnet nachdem Löcher mit dem Advance Befehl "Schieben" verschoben worden sind.
- XRef Zeichnungen von Kameras sind nun korrekt.

NC Dateien

- Die Schweißkantenvorbereitung und AK Blöcke sind in den NC Daten enthalten.
- Informationen über Schweißkantenvorbereitung sind nun in den IK Blöcken enthalten.
- Die NC Daten werden auch für Bleche mit Körnerpunkten erzeugt.