

## Advance Steel 2012 / SP3

---



Tento dokument popisuje vylepšení provedená v opravném balíčku **Service Pack 3** pro **Advance Steel 2012**.

**Poznámka:**

Service Pack 3 pro Advance Steel 2012 nabízí novou vylepšenou vnitřní alokaci paměti, která umožňuje Advance Steelu používat více paměti a tím bude fungovat stabilněji a rychleji.

## **VÝPISY**

- [9768] Vlastnost „Jméno“ manuálně vytvořených dílců lze také využívat ve výpisech.

## **VÝKRESY**

- [8354] Vlastnosti z manuálně vytvořených dílců lze využívat v popisech na výkresu.
- [9341] Je opraven speciální případ, kdy zvláštní díl nebyl správně zobrazen v řezech.
- [9410] Reference osového rastru v nadpisech detailů se správně zobrazuje i pro osy rastru vytvořené po sekvencích.
- [9444] Je opraven speciální případ, kdy detail měl dodatečný objekt vytvořen daleko od vlastního detailu.
- [9450] Je opraven speciální případ, zvláštní díly nebyly správně zobrazeny.

## **DStV**

- [9567] Vlastnost „Jméno“ manuálně vytvořených dílců se zobrazuje ve výpisech DStV.
- [9769] Opraveny popisy dílů manuálně vytvořených dílců ve výpisech DStV.

## **IMPORT/EXPORT**

- [8935] Byl opraven speciální případ, kdy při importu CIS/2 chyběly objekty.

## **PŘÍPOJE**

- [9449] Rozdělení vazníku zachovává spoje na obou koncích nových nosníků.

## **MODELING**

- [9155] Byl opraven problém se stabilitou ve funkcionalitě Multi-User při nesprávně použitém předběžném číslování.

## POLOŽKOVÁNÍ

- [9195] Byl opraven speciální případ, kdy identické plechy dostaly různé číslo položky.
- [9415] Předběžné číslování se správně přiřazuje rozděleným svařovaným a složeným nosníkům.

---

### Poznámka:

Číslo v závorkách [xxx] značí číslo problému v systému Helpdesk společnosti GRAITEC.